
DiagDoki
szerelői távdiagnosztika

AUTÓTÍPUS-BEMUTATÓ · INGYENES MINTA

Mercedes-Benz CLA (C118) – 2020

Négyajtós kupé (C118) · Shooting Brake karosszériaváltozat (X118) · fókuszban: OM 654 dízel (CLA 200 d / 220 d) és 8G-DCT váltó



Gyártó / modell	Mercedes-Benz CLA, 2. generáció
Típuskód	C118 (kupé) · X118 (Shooting Brake)
Modellév	2020
Kiemelt motor	OM 654q, 1950 cm³ dízel (CLA 200 d: 110 kW · CLA 220 d: 140 kW)
Kiemelt váltó	8G-DCT nyolcfokozatú duplakuplungos automata
Pénznem	Ft (külföldi adatoknál EUR-ból átszámítva, 1 EUR = 364,40 Ft, EKB, 2026.11.03.)
Kiadás	2026-11-04 · v3.0 · MINTA

MINTA

Részlet a teljes füzetből

5. fejezetből: Ismert hibák és javítási költségek (3 a 8 tételből)

HIBA	TÜNET	ÉRINTETT ÉVEK / MOTOROK	TIPIKUS JAVÍTÁS	KÖLTSÉGSÁV ÉS FORRÁS	VISSZAHÍVÁS / TSB
OM 654: görgős himbák (szelephimbák) kopása	ketyegő, kopogó hang a motor tetejéről, egyenetlen alapjárat	főleg a korai OM654-ek; a módosított himba 2018 júliusától került be [1,2]. Egy 2020-as CLA-ban valószínűleg már az új alkatrész van, de ezt motorszám alapján kell ellenőrizni	a himbák és hézagkiegyenlítők cseréje; ha a bütyök is sérült, a vezérműtengely(ek) cseréje is	**kb. 547 ezer – 1,09 M Ft (1500–3000 €, külföldi becslés) [3]; német fórum szerint 3000 € felett is lehet [1]**	nincs ismert visszahívás
8G-DCT: rángatás, késleltetett indulás	rángatás hidegen, araszolásnál és elinduláskor; késlekedés D/R után	főleg korai, 2019–2020-as autók [4,5]	szoftverfrissítés és kuplungadaptáció; olaj- és szűrőcsere; súlyos esetben mechatronika vagy kuplung	**olajcsere-alkatrészek: kb. 70 ezer Ft (szervizkészlet 3 szűrővel + 6 l olaj) [6] + munkadíj. Mechatronika/kuplung: nem találtunk ellenőrizhető hazai árat – egyedi árajánlat kell**	nincs ismert visszahívás; a javítás (szoftver, adaptáció) márkaszervizben kérdezhető VIN alapján
AdBlue/SCR-rendszer (NOx-érzékelő, AdBlue-szivattyú vagy fűtés, adagoló)	AdBlue- vagy károsanyag-figyelmeztetés km-visszaszámlálással; indítási tiltás; néha teljesítménycsökkenés	OM654 dízelek [3]	hibakód + élő adat; szoftverfrissítés; a hibás érzékelő/szivattyú/adagoló cseréje	**kb. 109–437 ezer Ft (300–1200 €, külföldi becslés) [3]**	–

Árfolyam: 1 EUR = 364,40 Ft (EKB, 2026.11.03.) [7]. A „külföldi becslés” összegek aggregátor oldalakról származnak; a hazai független műhelyek ára ettől eltérhet.

6. fejezetből: Mit nézz vásárláskor (2 a 6 csoportból)

Hidegindítás és motor

- ☐ Hidegen indítsd, ne előre bemelegített motort nézz – a himbazaj és az indítási gondok hidegen hallatszanak
- ☐ Ketyegés, kopogás a motor tetejéről alapjáraton? – görgős himba kopására utalhat [2]
- ☐ Füst, szag, rázás alapjáraton – befecskendezés, EGR, turbó
- ☐ Olajszint a Szerviz menüben – a szokatlanul magas vagy alacsony szint további vizsgálatot igényel
- ☐ AdBlue-hatótáv és figyelmeztetések a Szerviz menüben / Üzenettárban – az SCR-hibák drágák [3]

Próbaút – váltó

- ☐ Elindulás hidegen, araszolás dugóban – rángatás vagy késlekedés [4]
- ☐ Tolatás és parkolás, emelkedőn elindulás – a kuplungadaptáció itt látszik meg
- ☐ Kézi váltás a fülekkel minden fokozatban – mindkét részváltót végig kell próbálni
- ☐ Nincs vészüzem, váltóhiba üzenet – mechatronika

A teljes típusbemutató tartalma

1 Áttekintés
2 Motor(ok)
3 Váltó
4 Belső tér és kezelőszervek
5 Ismert hibák és javítási költségek
6 Mit nézz vásárláskor
7 Karbantartási tippek
8 Források és videók
9 Jogi nyilatkozat

Teljes füzet: 20 oldal, saját ábrákkal, visszahívásokkal, karbantartási tippekkel és videólistával.

3 990 Ft

Kérd a saját típusodra!
Szükséges adatok: Alvázszám (VIN, 17 karakter, ez a minimum), típus, évjárat, motor, hibakódnál a kódlista. A PDF általában 24, legkésőbb 48 órán belül elkészül.
diagdoki.pages.dev

Az ezen az oldalon hivatkozott források

1. MOTOR-TALK forum: OM654/656 – vorzeitiger Verschleiß der Schlepphebel https://www.motor-talk.de/forum/om654-656-vorzeitiger-verschleiss-der-schlepphebel-t6777448.html
2. James Cooke: Noise from engine – E-Class W213 OM654 (owner report) https://jamescooke.me.uk/automotive/noise-from-engine-e-class-w213-om654/
3. VIN Service Planner: Mercedes-Benz CLA (C118) – common problems, faults and service (aggregator, updated 29.10.2026) https://vin-service-planner.com/en/mercedes-benz-cla-c118/
4. motorfiable: Mercedes 8G-DCT – Probleme und Schwachstellen https://www.motorfiable.com/de/motoren/mercedes-7g-dct/variante/8g-dct
5. BeAutos: Mercedes-Benz CLA (C118) – complete buyer's guide https://beautos.be/en/guides/mercedes-benz/cla/c118
6. autodoc.hu: VAICO V30-3957-SP 8G-DCT szervizkészlet (3 szűrő + 6 l MB 236.22 olaj) https://www.autodoc.hu/vaico/20301277
7. Európai Központi Bank: EUR/HUF referencia-árfolyam (2026.11.03.: 364,40) https://data-api.ecb.europa.eu/service/data/EXR/D.HUF.EUR.SP00.A?lastNObservations=3&format=csvdata

Ingyenes minta. Tájékoztató típusismertető nyilvános forrásokból (Wikipédia, gyártói sajtóanyagok, kezelési könyv, visszahívási adatbázisok, típusfórumok, nyilvános videók leírása) saját szavakkal; fizetős műhelyi adatbázisból és gyári javítási anyagból semmit nem tartalmaz. A költségek tájékoztató sávok. Az ábrák saját vázlatok.